




U.O SERVIZIO TECNICO
Istituto per la Sicurezza Sociale

San Marino, 03/02/2020/1718 d.f.R.

Prot. n. 28.20/34ST



Spett.le
Comitato Esecutivo

Oggetto: Sistema disinfezione legionella Casale Fiorina.

In riferimento alle valutazioni effettuate in merito alla gestione della legionella da estendere anche per le strutture esterne dell'ISS a maggiore rischio si è provveduto, in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione, effettuare un sopralluogo presso il Casale la Fiorina per definire le seguenti azioni da attuare:

- 1) Sono stati individuati, in base alla distribuzione dell'impianto idrico sanitario, i punti dove effettuare le analisi. Verranno predisposti gli stacchi necessari per l'esecuzione dei prelievi e poi verranno eseguite le analisi previa una disinfezione dolce considerando che ad oggi non è mai stata effettuata.
- 2) Nella struttura non è presente il DVR tecnico sulla legionella e neanche un sistema di disinfezione. La distribuzione del ricircolo sanitario non è ottimale in quanto non è collegato fino al punto terminale ma si ferma ai collettori.

In considerazione di quanto sopra indicato, è necessario procedere in simultanea all'esecuzione delle analisi, redigere il DVR tecnico sulla legionella ed acquisire un sistema di disinfezione con un generatore di monocloroammina per la prevenzione della legionella come quello installato presso l'Ospedale.



Il costo di acquisto del sistema di disinfezione con un generatore di monocloroammina comprensivo del DVR, proposto dalla ditta Culligan Italiana è di € 19.040,00 (prezzo iniziale € 20.600,00). La ditta Culligan Italiana è la ditta di riferimento per la gestione di trattamento acque (filtri, addolcitori, osmosi e legionella) con la quale abbiamo già contratti in essere per l'Ospedale garantendoci anche un servizio di telecontrollo e tele gestione di questo sistema.

Restando in attesa di autorizzazione, si porgono cordiali saluti.

Allegati:

- Offerte Culligan Italiana
- Bozza Delibera CE

LT-SC/sc

Il Responsabile
UO Servizio Tecnico



UO Servizio Tecnico
Istituto per la Sicurezza Sociale
Via 28 Luglio 212
Borgo Maggiore -RSM-
Tel 0549 994317 luca.terenzi@iss.sm